


Приложение N 2

Утверждено  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 N 777

Типовая форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
22.11.2021	59210061000201382568	
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется		



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Перми  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. В. Каменского, 2, тел. +7 (342) 229-36-38, email: dzer.onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ**  
**БЕЗОПАСНОСТИ N 1061/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается:

Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 24 ноября 2021 г. № 1062

в период с "06" декабря 2021 г. по "17" декабря 2021 г.

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу

Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю лейтенантом внутренней службы Дашковским Андреем Андреевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена

Плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заместитель директора по АХЧ Чашухина С.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Мильчакова 22				
1.	Не верно проведен расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. (По факту при определении категории помещения № 21 (архив) не проверено неравенство	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4; СП 12.13130.2009 таблица Б.2, таблица Б.3	01.12.2022	
2.	Отсутствует беспрепятственный проезд и подъезд для пожарной техники (по факту на проездах установлены металлические ворота не имеющим возможности автоматической разблокировки или открытия при пожаре от систем противопожарной защиты объекта, либо ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки или дистанционно при устройстве видео и звуковой связи с местом установки металлических ворот)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71; СП 4.13130.2013 п.8	01.12.2022	
4-й этаж				



3.	Кабинет математики в месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6 (по факту перепад высот 15 см). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
4.	В месте перепада полов, не отделенных перегородкой по периметру верхнего уровня не предусмотрено ограждение высотой не менее 0,8 м (по факту в лестничной клетке ограждения высотой 0,75 м). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 8.1.28; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
3-й этаж				
5.	Профильный железнодорожный класс в месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6 (перепад высот 11 см). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
6.	В кабинете 38 в месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6 (по факту перепад высот 9 см). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
7.	В кабинете 33 в месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6 (по факту перепад высот 9 см). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена.	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	

8.	В кабинете 32 в месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6 (по факту перепад высот 10 см). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
9.	В кабинете 31 не предусмотрено автоматическое отключение систем кондиционирования воздуха. Не представлена соответствующая документация.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4; п. 10.3.4 СП 1.13130.2009.	01.12.2022	
2-й этаж				
10.	Ширина выхода в свету из архива менее 0,8 м. (по факту 0,67 м). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
11.	В общих коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудование на высоте менее 2м (по факту в коридорах размещены батареи)	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
12.	В коридоре запоры (замки) на дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 26	01.12.2022	
13.	В коридоре рядом с кабинетом завуча запоры (замки) на дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 26	01.12.2022	
14.	В книгохранилище пожарный извещатель размещен на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	01.12.2022	
15.	Ширина выхода в свету из учительской раздевалки менее 0,8 м. (по факту 0,65 м). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
16.	Ширина горизонтального участка пути менее 1 м (по факту проход в	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от	01.12.2022	



	книгохранилище 0,65 м). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ		
1 этаж				
17.	Коридоры на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажах длиной более 60 м не отделены противопожарными перегородками 2-го типа. Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
18.	Правое крыло около туалетов наружу запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 26	01.12.2022	
19.	Напротив, раздевалки запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 26	01.12.2022	
20.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода из помещения пищеблока наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 26	01.12.2022	
21.	Ширина выхода в свету из овощного цеха менее 0,8 м. (по факту 0,6 м). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
22.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны помещений производственного и складского назначения в пищеблоке. (соответствующая документация не представлена)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 12	01.12.2022	
23.	Ширина выхода в свету из кабинета 36 менее 0,8 м. (по факту 0,6 м). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	

Связистов 22			
24.	Отсутствует беспрепятственный проезд и подъезд для пожарной техники (по факту на проезде установлен шлагбаум не имеющий возможности автоматической разблокировки или открытия при пожаре от систем противопожарной защиты объекта, либо ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки или дистанционно при устройстве видео и звуковой связи с местом установки шлагбаума)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71; СП 4.13130.2013 п.8	01.12.2022
2-й этаж			
25.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны помещений производственного и складского назначения. (по факту отсутствует категория на бойлерной, соответствующая документация не представлена)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 12	01.12.2022
26.	Отсутствуют обособленные выходы наружу из подвального этажа отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 5.2.7; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022
27.	Ширина выхода в свету из инвентарной менее 0,8 м. (по факту 0,6 м). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022
28.	Помещение раздевалки (пищеблок) не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации. Не представлена соответствующая документация	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 4.1.2.1 Таблица А.1	01.12.2022
29.	На кухне пожарный извещатель размещен на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	01.12.2022



30.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны помещений производственного и складского назначения. (по факту отсутствует категория на библиотеке, соответствующая документация не представлена)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 12	01.12.2022	
31.	В коридоре № 15 (согласно технического паспорта) ширина горизонтального участка путей эвакуации менее 1 м (по факту при одностороннем открывании дверей ширина прохода 0,75 м, ширина дверного полотна 0,6 м, расчётная ширина путей эвакуации составляет 0,45 м). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена	ч. 4 ст. 4, ст. 53, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, 4.3.4; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	01.12.2022	
32.	В коридоре № 12 (согласно технического паспорта) допущено размещение предметов на путях эвакуации. (по факту допущено размещение шкафа)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16 пп «ж»	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*директор Смирнова О.И.*  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*А.И. Смирнов*  
 (подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району 1 ОНПР по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, лейтенант внутренней службы  
 Дашковский Андрей Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

*А.И. Смирнов*  
 (подпись)